

房屋市政工程安全文明施工曝光台专栏——“百日攻坚”行动专题

(第五期：2022年8月13日-8月26日；县市区项目)

单位：(盖章)



序号	地区	项目名称	参建各方	关键人员	存在隐患问题	处理措施	备注
1	荆州区	荆州智慧制造产业园公共服务平台工程总承包(EPC)	建设单位：湖北楚在产业发展有限公司 施工单位：中建科工集团有限公司 监理单位：浙江天成项目管理有限公司	项目经理：朱继顺 证书号：粤 1442017201849343 总监理工程师：黄二龙 证书号：00391616	1、道路积灰，渣土车转运撒落大量泥土； 2、场内施工道路积灰，车辆驶过扬尘严重，施工现场无任何降尘措施。	1.限期整改 2.约谈提醒 3.曝光批评 4.纳入年度信用综合考评	
2	沙市区	湖北冉熙玻璃科技有限公司光伏基板深加工生产线项目	建设单位：湖北冉熙玻璃科技有限公司 施工单位：湖北赞达建筑工程有限公司 监理单位：深圳群伦项目管理有限公司荆州分公司	——	裸土未覆盖，施工道路积灰 车辆驶过扬尘严重，施工场地无任何降尘措施。	1.限期整改 2.曝光批评 3.纳入年度信用综合考评	

3	文旅区	长湖大道（沪蓉高铁-318国道）及配套管网工程一期工程总承包	<p>建设单位：荆州鄂都生态文旅发展有限公司</p> <p>施工单位：湖南省第三工程有限公司</p> <p>监理单位：湖北公力工程咨询服务有限公司</p>	<p>项目经理：易权</p> <p>注册编号：湘 1432015201615101</p> <p>总监理工程师：张作毅</p> <p>证书编号：00595689</p>	<p>1、桥面临边无防护，桥面缝隙无防护措施；桥面防撞墙钢模板施工未见安全施工方案；</p> <p>2、桥面配电箱无责任人和巡查记录，箱体未接地，箱内违规接插座，电线电缆未架空设置，照明灯电线接头裸露。</p> <p>3、施工现场缺少安全警示标语、标牌，施工临时通道泥土、积水多。</p> <p>4、施工现场未封闭施工。</p>	<p>1.限期整改</p> <p>2.曝光批评</p> <p>3.纳入年度信用综合考评</p>	
4	文旅区	纪南·曲池里二期	<p>建设单位：荆州纪南文化产业投资有限公司</p> <p>施工单位：中建新疆建工（集团）有限公司</p> <p>监理单位：湖北华茂工程管理有限公司</p>	<p>项目经理：王学飞</p> <p>证书号：新 1652016201615796</p> <p>总监理工程师：熊邦旭</p> <p>证书号：00404884</p>	<p>1、地下室顶板悬臂支撑体系被破坏；</p> <p>2、施工便道存在大量泥土，部分道路未硬化；</p> <p>3、首层悬挑工字钢梁前段缺少锚栓固定，悬挑层硬质防护不完善；侧悬挑架断层处未进行竖向硬质封闭措施；</p> <p>4、卸料平台无验收牌和限载标识，卸料平台上的周转材料未及时转移；</p> <p>5、部分钢筋加工棚无操作规程牌；钢筋、模板堆放混乱；</p> <p>6、深基坑放坡坡比不符合要求，边坡上裸土未覆盖。</p>	<p>1.停工整改</p> <p>2.曝光批评</p> <p>3.纳入年度信用综合考评</p>	

5	江陵县	11000吨特色医药中间体新建项目	<p>建设单位：湖北金瑞景生物科技有限公司</p> <p>施工单位：荆州市顺建工程有限公司</p> <p>监理单位：湖北省轩合工程建设咨询有限公司</p>	<p>项目经理：杨来景</p> <p>证书号：鄂242080807247</p> <p>总监理工程师：林辛</p> <p>证书号：42003243</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1、脚手架安全网未封闭； 2、脚手架连墙件偏少，且设置不规范； 3、脚手架剪刀撑搭设不符合规范； 4、脚手架作业层及首层无硬质防护； 5、脚手架上使用违规起重挂钩设备； 6、道路扬尘防治洒水不及时。 	<ol style="list-style-type: none"> 1.限期整改 2.曝光批评 3.纳入年度信用综合考评 	
6	洪湖市	龙润花园	<p>建设单位：洪湖市三众置业有限公司</p> <p>施工单位：洪湖市宏达建筑工程公司</p> <p>监理单位：洪湖市鄂洪建设工程监理有限公司</p>	<p>项目经理：卢新国</p> <p>证书号：鄂152171806637</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1、一号楼、二号楼住人； 2、三号楼塔吊使用登记牌超出有效期； 3、三号楼悬挑脚手架平面防护未全封闭。 	<ol style="list-style-type: none"> 1.限期整改 2.曝光批评 3.纳入年度信用综合考评 	
7	公安县	公安县竹溪小学	<p>建设单位：公安县城建投资有限公司</p> <p>施工单位：湖北省工业建筑集团安装工程有限责任公司</p> <p>监理单位：广东华工工程建设监理有限公司</p>	<p>项目经理：朱晓宇</p> <p>证书号：鄂1422018201903708</p> <p>总监理工程师：冯立军</p> <p>证书号：44001211</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1、钢构安装高处作业人员未系安全带； 2、临时施工用电不符合“三相五线、一机一闸一漏”规范要求，存在用电线路随意敷设，未采取保护措施（架空或埋地） 3、大面积裸土未覆盖； 4、易扬尘部位施工未采取有效措施； 5、施工车辆出入未冲洗干净，带泥上路，污染道路。 	<ol style="list-style-type: none"> 1.立案查处 2.曝光批评 3.纳入年度信用综合考评 	已立案

备注：石首市、松滋市、监利市、高新区无；荆州开发区未报。